

Vedlegg 03_Oversikt eksisterende ledninger

| Lednings-ID | Fra Kum | Til Kum | Metode | Kommentar |
|-------------|---------|---------|-------------------------------------|---|
| | | | | |
| ID 42202 | 41820 | NA* | Tradisjonell graving og rørpressing | Rørpressing under veg, se vedlegg 9 |
| ID 63587 | NA* | 65937 | - | Renovert i 2011 |
| ID 42208 | 65937 | 42198 | Strømperenovering | |
| ID 42213 | 42198 | 41825 | Strømperenovering | |
| ID 42251 | 41825 | 41826 | Strømperenovering | |
| ID 42254 | 41826 | 41829 | Strømperenovering | |
| ID 42258 | 41829 | 41831 | Strømperenovering | |
| ID 42263 | 41831 | 41832 | Strømperenovering | |
| ID 42267 | 41832 | 41834 | Strømperenovering | |
| ID 42160 | 41834 | 35129 | Strømperenovering | |
| ID 42069 | 35129 | 35130 | Strømperenovering | |
| ID 42071 | 35130 | 35131 | Strømperenovering | |
| ID 42073 | 35131 | 35132 | Strømperenovering | |
| ID 42078 | 35132 | 41840 | Tradisjonell graving | Se trasé 3 i vedlegg 12 |
| ID 62229 | 35134 | NA* | Legges ned | |
| ID 62211 | NA* | NA* | Legges ned | |
| ID 42086 | NA* | 41836 | Legges ned | |
| | | | | |
| ID 52398 | 41836 | 52396 | Rørtrekking | Trekkes i to omganger, en til bend og en fra bend |

Oversikt over eksisterende ledninger, etter foreslåtte tiltak

| ID | Lengde | Dimensjon | Gjennomsnittsfall | Fall i promille | Materiale | Alder | Fra kum | Til kum | Kommentar |
|-------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------------|----------|---------|---------|-------------------------|
| 42202 | 128,9 | 160 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41820 | NA* | Delstrekk |
| 63587 | 31,95 | 160 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 2011 | NA* | 65937 | Delstrekk |
| 42208 | 84,67 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 65937 | 42198 | Min.fall |
| 42213 | 36,41 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | Ukjent** | 42198 | 41825 | |
| 42251 | 19,98 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41825 | 41826 | |
| 42254 | 73,92 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41826 | 41829 | |
| 42258 | 100,48 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41829 | 41831 | |
| 42263 | 15,47 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41831 | 41832 | |
| 42267 | 100,62 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1970 | 41832 | 41834 | |
| 42160 | 107,43 | 150 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | 41834 | 35129 | Krysser under busslomme |
| 42069 | 14,74 | 150 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | 35129 | 35130 | |
| 42071 | 75,48 | 150 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | 35130 | 35131 | |
| 42073 | 45,78 | 150 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | 35131 | 35132 | |
| 42082 | 135,47 | 225 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | 35132 | 35134 | |
| 62229 | 41,72 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Dukt. Stj. | 1965 | 35134 | NA* | Delstrekk, Isdammen |
| 62211 | 58,54 | 200 | 0,0000 | 0,0 | Dukt. Stj. | 1965 | NA* | NA* | Delstrekk, Isdammen |
| 42086 | 65,82 | 225 | 0,0000 | 0,0 | Betong | 1965 | NA* | 41836 | Delstrekk, Isdammen |
| 52398 | 204,18 | 160 | 0,0000 | 0,0 | Pvc | 1993 | 41836 | 52396 | |