
H.O.H.
30
20
10
PR. 0,000
H = 12,500
0,00 %
R=∞
R=∞
R=2100
PR. 285,409
H = 12,500
R=∞
R=2100
6,00 %
R=∞
R=4200
PR. 568,195
H = 29,467
-0,70 %
R=∞
R=4200

| | | |