
50
0
−50
−100
Pos [m]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Time [s]
$P_{0x}, est.$
50
0
−50
−100
Pos [m]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Time [s]
$P_{0y}, est.$
1
0
−1
−2
Pos [m]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Time [s]
$P_{0z}, est.$