



Hump 5 - venstre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	hveravvik linje	høgdoffset m	Toleransekrav i håndbok		Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
				Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde i mm		Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	0,009	0,001	0,000	0	0	0	10		Innanfor toleransekrav, OK
0,50	-0,024	0,011	-0,043	43	29	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
1,00	0,012	0,015	-0,072	72	59	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
1,50	0,009	0,009	-0,090	90	88	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,70	-0,004	0,016	-0,099	99	100	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,00	-0,005	-0,001	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,50	0,015	0,009	-0,097	97	100	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,00	-0,004	0,018	-0,099	99	100	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,50	0,003	0,021	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,00	-0,001	0,007	-0,104	104	100	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,50	0,003	0,008	-0,105	105	100	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,00	-0,017	0	-0,104	104	100	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,50	-0,003	-0,006	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,70	-0,004	-0,014	-0,097	97	100	-3	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
6,00	0	-0,004	-0,089	89	82	7	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
6,50	-0,001	-0,009	-0,061	61	53	8	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
7,00	0,015	-0,009	-0,040	40	24	17	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
7,42	0,008	0,019	0,000	0	0	0	10		Innanfor toleransekrav, OK



Hump 5 - senter									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	hveravvik linje	høgdoffset m	Toleransekrav i håndbok		Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
				Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde i mm		Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	-0,007	0,005	-0,001	1	0	1	10		Innanfor toleransekrav, OK
0,50	-0,003	0,005	-0,043	43	29	14	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
1,00	0,004	-0,001	-0,072	72	59	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
1,50	-0,015	-0,009	-0,086	86	88	-2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,70	-0,01	0,021	-0,087	87	100	-13	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,00	-0,007	0,007	-0,090	90	100	-10	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,50	-0,016	0,001	-0,101	101	100	1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,00	0,003	0,011	-0,105	105	100	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,50	0,009	0,015	-0,104	104	100	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,00	0,006	0,016	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,50	0	0,01	-0,099	99	100	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,00	0,007	0,004	-0,094	94	100	-6	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,50	0,007	-0,012	-0,089	89	100	-11	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
5,70	-0,017	-0,005	-0,084	84	100	-16	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,00	-0,011	0	-0,078	78	82	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
6,50	-0,007	0	-0,060	60	53	7	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
7,00	0,01	-0,005	-0,040	40	24	17	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
7,43	0,019	0,007	-0,002	2	0	2	10		Innanfor toleransekrav, OK



ump 5 - høgre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	hveravvik linje	høgdoffset m	Toleransekrav i håndbok		Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
				Målt humpelengde i mm	Teoretisk humpelengde i mm		Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	-0,005	-0,007	0,000	0	0	0	10		Innanfor toleransekrav, OK
0,50	-0,001	0	-0,033	33	29	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,00	-0,003	0,018	-0,061	61	59	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,50	0	0,02	-0,084	84	88	-4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,70	-0,007	0,008	-0,090	90	100	-10	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,00	-0,005	0,004	-0,094	94	100	-6	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,50	-0,001	0,004	-0,098	98	100	-2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,00	-0,008	-0,003	-0,099	99	100	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,50	-0,001	-0,014	-0,100	100	100	0	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,00	0,003	0,007	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,50	0,005	-0,014	-0,104	104	100	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,00	0,01	0,009	-0,102	102	100	2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,50	0,008	-0,01	-0,092	92	100	-8	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,70	-0,009	-0,015	-0,086	86	100	-14	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,00	0,001	-0,009	-0,077	77	82	-5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
6,50	0,001	-0,001	-0,058	58	53	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
7,00	-0,005	0,003	-0,038	38	24	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
7,39	-0,012	-0,006	-0,001	1	0	1	10		Innanfor toleransekrav, OK

