



Hump 2 – venstre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	tverravvik linje	høgeoffset m	Målt humpshøgd i mm	Teoretisk humpshøgd i mm	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,50			0,030	30	29	1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
0,99			0,053	53	58	-5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,50			0,067	67	88	-21	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,04			0,088	88	100	-12	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,49			0,098	98	100	-2	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
2,99			0,100	100	100	0	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,49			0,104	104	100	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,00			0,106	106	100	6	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
4,50			0,108	108	100	8	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
5,00			0,101	101	100	1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,49			0,077	77	100	-23	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,01			0,053	53	88	-35	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,50			0,043	43	58	-15	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,98			0,014	14	29	-15	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
7,27			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK



Hump 2 – senter									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	tverravvik linje	høgeoffset m	Målt humpshøgd i mm	Teoretisk humpshøgd i mm	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,48			0,040	40	29	11	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
0,98			0,053	53	58	-5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
1,52			0,070	70	88	-18	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,01			0,084	84	100	-16	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,49			0,089	89	100	-11	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,99			0,091	91	100	-7	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,50			0,096	96	100	-4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,02			0,099	99	100	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,52			0,100	100	100	0	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,01			0,093	93	100	-7	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,49			0,083	83	100	-17	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
5,99			0,065	65	88	-23	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,50			0,040	40	58	-18	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
7,00			0,028	28	29	-1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
7,36			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK



Hump 2 – høgre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	tverravvik linje	høgeoffset m	Målt humpshøgd i mm	Teoretisk humpshøgd i mm	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,50			0,041	41	29	12	5	-10	Over positiv toleranse (for høg)
0,99			0,045	45	58	-13	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
1,50			0,063	63	88	-25	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
1,99			0,075	75	100	-25	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,52			0,084	84	100	-16	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
2,99			0,092	92	100	-8	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,51			0,093	93	100	-7	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,01			0,094	94	100	-6	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,50			0,094	94	100	-6	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,01			0,096	96	100	-4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,51			0,088	88	100	-12	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,01			0,071	71	88	-17	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
6,49			0,048	48	58	-10	5	-10	Under negativ toleranse (for låg)
7,00			0,030	30	29	1	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
7,34			0,000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK

