



| Hump 8 - venstre | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Profil nr (humpelengde i m) | offset langs profil | lverravnk linje | høgdoffset m | Målt humpagde i mm | Teoretisk humpagde i mm | Avvik (målt - teoretisk) | Toleransekrav i håndbok | | "Konklusjon" |
| | | | | | | | Pos.toleranse (mm) | Neg.toleranse (mm) | |
| 0.000 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |
| 0.503 | | | 0.021 | 21 | 15 | 6 | 10 | -1 | -1 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 0.999 | | | 0.045 | 45 | 15 | 30 | 9 | -9 | -9 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 1.493 | | | 0.050 | 50 | 29 | 21 | 9 | -9 | -9 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 1.988 | | | 0.061 | 61 | 46 | 15 | 8 | -8 | -8 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 2.502 | | | 0.072 | 72 | 60 | 12 | 8 | -8 | -8 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 3.004 | | | 0.084 | 84 | 72 | 12 | 7 | -7 | -7 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 3.516 | | | 0.092 | 92 | 82 | 10 | 7 | -6 | -6 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 4.023 | | | 0.092 | 92 | 90 | 2 | 6 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 4.500 | | | 0.097 | 97 | 96 | 1 | 6 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.015 | | | 0.095 | 95 | 99 | -4 | 5 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.501 | | | 0.095 | 95 | 100 | -5 | 5 | -10 | -10 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.992 | | | 0.094 | 94 | 99 | -5 | 5 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.512 | | | 0.092 | 92 | 96 | -4 | 6 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.997 | | | 0.090 | 90 | 90 | 0 | 6 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 7.511 | | | 0.080 | 80 | 82 | -2 | 7 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 8.005 | | | 0.071 | 71 | 72 | -1 | 7 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 8.510 | | | 0.060 | 60 | 60 | 0 | 8 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 9.006 | | | 0.049 | 49 | 46 | 3 | 8 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 9.496 | | | 0.049 | 49 | 29 | 20 | 9 | -3 | -3 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.015 | | | 0.027 | 27 | 15 | 12 | 9 | -2 | -2 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.502 | | | 0.012 | 12 | 1 | 11 | 7 | -1 | -1 Innanfor toleransekrav, OK |
| 10.892 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |



| Hump 8 - senter | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Profil nr (humpelengde i m) | offset langs profil | lverravnk linje | høgdoffset m | Målt humpagde i mm | Teoretisk humpagde i mm | Avvik (målt - teoretisk) | Toleransekrav i håndbok | | "Konklusjon" |
| | | | | | | | Pos.toleranse (mm) | Neg.toleranse (mm) | |
| 0.000 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |
| 0.481 | | | 0.010 | 10 | 4 | 6 | 10 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 1.014 | | | 0.030 | 30 | 15 | 15 | 9 | -9 | -9 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 1.511 | | | 0.046 | 46 | 29 | 17 | 9 | -8 | -8 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 2.010 | | | 0.053 | 53 | 48 | 5 | 8 | -4 | -4 Innanfor toleransekrav, OK |
| 2.490 | | | 0.065 | 65 | 60 | 5 | 8 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 3.010 | | | 0.075 | 75 | 72 | 3 | 7 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 3.519 | | | 0.087 | 87 | 82 | 5 | 7 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 4.015 | | | 0.092 | 92 | 90 | 2 | 6 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 4.497 | | | 0.094 | 94 | 96 | -2 | 6 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 4.996 | | | 0.096 | 96 | 99 | -3 | 5 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.502 | | | 0.095 | 95 | 100 | -5 | 5 | -10 | -10 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.002 | | | 0.093 | 93 | 99 | -6 | 5 | -9 | -9 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.486 | | | 0.090 | 90 | 96 | -6 | 6 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 7.007 | | | 0.086 | 86 | 90 | -4 | 6 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 7.483 | | | 0.080 | 80 | 82 | -2 | 7 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 8.022 | | | 0.074 | 74 | 72 | 2 | 7 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 8.518 | | | 0.062 | 62 | 60 | 2 | 8 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 9.021 | | | 0.051 | 51 | 46 | 5 | 8 | -5 | -5 Innanfor toleransekrav, OK |
| 9.501 | | | 0.041 | 41 | 29 | 12 | 9 | -3 | -3 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.016 | | | 0.026 | 26 | 15 | 11 | 9 | -2 | -2 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.515 | | | 0.011 | 11 | 1 | 10 | 7 | -1 | -1 Innanfor toleransekrav, OK |
| 10.896 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |



| Hump 8 - høyre | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Profil nr (humpelengde i m) | offset langs profil | lverravnk linje | høgdoffset m | Målt humpagde i mm | Teoretisk humpagde i mm | Avvik (målt - teoretisk) | Toleransekrav i håndbok | | "Konklusjon" |
| | | | | | | | Pos.toleranse (mm) | Neg.toleranse (mm) | |
| 0.000 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |
| 0.504 | | | 0.025 | 25 | 5 | 20 | 10 | -1 | -1 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 0.994 | | | 0.052 | 52 | 13 | 39 | 9 | -9 | -9 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 1.514 | | | 0.060 | 60 | 29 | 31 | 9 | -8 | -8 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 2.004 | | | 0.072 | 72 | 46 | 26 | 8 | -8 | -8 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 2.489 | | | 0.074 | 74 | 60 | 14 | 8 | -5 | -5 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 3.011 | | | 0.080 | 80 | 72 | 8 | 7 | -7 | -7 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 3.506 | | | 0.084 | 84 | 82 | 2 | 7 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 3.999 | | | 0.087 | 87 | 90 | -3 | 6 | -7 | -7 Innanfor toleransekrav, OK |
| 4.500 | | | 0.096 | 96 | 96 | 0 | 6 | -6 | -6 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.014 | | | 0.100 | 100 | 99 | 1 | 5 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.486 | | | 0.103 | 103 | 100 | 3 | 5 | -10 | -10 Innanfor toleransekrav, OK |
| 5.989 | | | 0.103 | 103 | 99 | 4 | 5 | -9 | -9 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.501 | | | 0.101 | 101 | 96 | 5 | 6 | -8 | -8 Innanfor toleransekrav, OK |
| 6.986 | | | 0.100 | 100 | 90 | 10 | 6 | -7 | -7 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 7.506 | | | 0.099 | 99 | 82 | 17 | 7 | -5 | -5 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 7.994 | | | 0.088 | 88 | 72 | 16 | 7 | -5 | -5 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 8.505 | | | 0.078 | 78 | 60 | 18 | 8 | -5 | -5 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 8.989 | | | 0.059 | 59 | 46 | 13 | 8 | -4 | -4 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 9.489 | | | 0.049 | 49 | 29 | 20 | 9 | -3 | -3 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.022 | | | 0.035 | 35 | 15 | 20 | 9 | -2 | -2 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.497 | | | 0.023 | 23 | 5 | 18 | 10 | -1 | -1 Over positiv toleranse (for høgt) |
| 10.998 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 Innanfor toleransekrav, OK |

