



Hump 6 – venstre										
Profil nr (humpplengde i m)	offset langs profil	tverravvik linje	høgeoffset m	Målt hump		Teoretisk hump	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
				hump mm	høde i mm			Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	0,012	0,001	0	0	0	0	0	10	0	0Innanfor toleransekrav, OK
0,50	-0,011	0,007	-0,041	41	20	21	21	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
1,00	0,004	-0,021	-0,068	68	40	28	28	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
1,50	0	-0,016	-0,083	83	60	23	23	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
2,00	0,002	0,011	-0,097	97	80	17	17	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
2,50	-0,003	-0,001	-0,107	107	100	7	7	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
3,00	0,012	0,008	-0,116	116	100	16	16	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
3,50	0,017	0,013	-0,117	117	100	17	17	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
4,00	0,02	0,003	-0,118	118	100	18	18	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
4,50	-0,004	0,012	-0,121	121	100	21	21	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
5,00	-0,005	0,003	-0,122	122	100	22	22	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
5,50	-0,01	0,008	-0,124	124	100	24	24	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
6,00	0,02	-0,008	-0,119	119	100	19	19	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
6,50	-0,011	0,009	-0,106	106	100	6	6	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
7,00	-0,019	0,001	-0,085	85	80	5	5	5	-10	0Innanfor toleransekrav, OK
7,50	-0,002	-0,019	-0,071	71	60	11	11	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
8,00	0,007	-0,001	-0,055	55	40	15	15	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
8,50	-0,006	0,006	-0,028	28	20	8	8	5	-10	0Over positiv toleranse (for høi)
8,81	0,015	-0,006	0	0	0	0	0	10	0	0Innanfor toleransekrav, OK



ump 6 – senter										
Profil nr (humpplengde i m)	offset langs profil	bærravvik linje	høgdoffset m	Målt humpplengde i mm		Teoretisk humpplengde i mm	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
								Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	0,008	-0,008	0	0	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,50	0,006	-0,006	-0,029	29	20	9	9	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
1,00	-0,009	-0,01	-0,063	63	40	23	23	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
1,50	-0,002	-0,019	-0,075	75	60	15	15	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
2,00	-0,01	-0,006	-0,089	89	80	9	9	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
2,50	0,011	0,001	-0,1	100	100	0	0	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,00	0	0,014	-0,1	100	100	0	0	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
3,50	0,001	-0,013	-0,105	105	100	5	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,00	0,004	-0,002	-0,105	105	100	5	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
4,50	-0,004	0,004	-0,105	105	100	5	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,00	-0,012	0,011	-0,105	105	100	5	5	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5,50	0,008	0,016	-0,11	110	100	10	10	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
6,00	0,011	-0,014	-0,116	116	100	16	16	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
6,50	0,01	0,005	-0,109	109	100	9	9	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
7,00	-0,006	-0,014	-0,087	87	80	7	7	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
7,50	0,018	-0,012	-0,069	69	60	9	9	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
8,00	-0,018	0,012	-0,055	55	40	15	15	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
8,50	-0,017	-0,012	-0,028	28	20	8	8	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
8,96	0,001	0,018	0	0	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK



ump 6 – høgre										
Profil nr (humpplengde i m)	offset langs profil	bærravvik linje	høgdoffset m	Målt humpplengde i mm		Teoretisk humpplengde i mm	Avvik (målt – teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
								Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0,00	0,013	-0,003	0	0	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0,50	-0,003	-0,005	-0,031	31	20	11	11	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
1,00	-0,001	-0,011	-0,056	56	40	16	16	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
1,50	0	0,009	-0,072	72	60	12	12	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
2,00	-0,013	0,008	-0,093	93	80	13	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
2,50	-0,006	-0,003	-0,106	106	100	6	6	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
3,00	0,003	-0,004	-0,115	115	100	15	15	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
3,50	-0,015	0,002	-0,115	115	100	15	15	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
4,00	-0,007	-0,014	-0,114	114	100	14	14	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
4,50	-0,008	-0,008	-0,112	112	100	12	12	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
5,00	-0,013	-0,003	-0,111	111	100	11	11	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
5,50	-0,015	0,002	-0,111	111	100	11	11	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
6,00	0,001	-0,003	-0,112	112	100	12	12	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
6,50	0,006	0,004	-0,104	104	100	4	4	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
7,00	-0,009	-0,011	-0,087	87	80	7	7	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
7,50	-0,006	0,002	-0,067	67	60	7	7	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
8,00	0,007	-0,008	-0,053	53	40	13	13	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
8,50	-0,014	-0,011	-0,029	29	20	9	9	5	-10	Over positiv toleranse (for høi)
9,00	-0,088	-0,005	0	0	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK

