



Hump 6 – venstre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	lverravnk linje	høgdoffset m	Målt humpagde i mm	Teoretisk humpagde i mm	Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0.000			0.000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0.595			0.023	27	5	17	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
0.999			0.041	41	15	26	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
1.518			0.051	51	29	22	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
1.988			0.063	63	46	16	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
2.506			0.072	72	60	12	8	-5	Over positiv tolerance (for høg)
3.000			0.088	88	72	16	7	-5	Over positiv tolerance (for høg)
3.501			0.101	101	82	19	6	-6	Over positiv tolerance (for høg)
4.001			0.112	112	90	22	6	-7	Over positiv tolerance (for høg)
4.505			0.121	121	96	25	6	-8	Over positiv tolerance (for høg)
5.006			0.130	130	99	31	5	-9	Over positiv tolerance (for høg)
5.502			0.134	134	100	34	5	-10	Over positiv tolerance (for høg)
6.007			0.132	132	99	33	5	-9	Over positiv tolerance (for høg)
6.482			0.130	130	96	34	6	-8	Over positiv tolerance (for høg)
6.993			0.124	124	90	34	6	-7	Over positiv tolerance (for høg)
7.521			0.113	113	82	31	7	-6	Over positiv tolerance (for høg)
8.015			0.103	103	72	31	7	-5	Over positiv tolerance (for høg)
8.494			0.093	93	60	33	8	-5	Over positiv tolerance (for høg)
8.906			0.081	81	46	35	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
9.006			0.069	69	29	40	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
9.511			0.050	50	15	35	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
10.001			0.027	27	5	22	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
10.512			0.000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK



Hump 6 – senter									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	lverravnk linje	høgdoffset m	Målt humpagde i mm	Teoretisk humpagde i mm	Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0.000			0.000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0.496			0.020	20	5	15	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
0.994			0.037	37	15	22	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
1.503			0.053	53	29	24	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
2.013			0.064	64	46	18	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
2.488			0.074	74	60	14	8	-5	Over positiv tolerance (for høg)
3.000			0.089	89	72	17	7	-5	Over positiv tolerance (for høg)
3.510			0.098	98	82	16	7	-6	Over positiv tolerance (for høg)
4.050			0.108	108	90	18	6	-7	Over positiv tolerance (for høg)
4.506			0.114	114	96	18	6	-8	Over positiv tolerance (for høg)
5.005			0.119	119	99	20	5	-9	Over positiv tolerance (for høg)
5.494			0.123	123	100	23	5	-10	Over positiv tolerance (for høg)
6.003			0.132	132	99	33	5	-9	Over positiv tolerance (for høg)
6.505			0.134	134	96	38	6	-8	Over positiv tolerance (for høg)
6.993			0.129	129	90	39	6	-7	Over positiv tolerance (for høg)
7.488			0.120	120	82	38	7	-6	Over positiv tolerance (for høg)
7.985			0.110	110	72	38	7	-5	Over positiv tolerance (for høg)
8.518			0.094	94	60	34	8	-5	Over positiv tolerance (for høg)
8.995			0.083	83	46	37	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
9.497			0.067	67	29	38	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
10.001			0.055	55	15	40	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
10.506			0.027	27	5	22	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
10.944			0.000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK



Hump 6 – høgre									
Profil nr (humpelengde i m)	offset langs profil	lverravnk linje	høgdoffset m	Målt humpagde i mm	Teoretisk humpagde i mm	Avvik (målt - teoretisk)	Toleransekrav i håndbok		"Konklusjon"
							Pos.toleranse (mm)	Neg.toleranse (mm)	
0.000			0.000	0	0	0	10	0	Innanfor toleransekrav, OK
0.496			0.018	18	5	13	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
0.991			0.032	33	15	17	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
1.509			0.045	45	29	16	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
2.018			0.054	54	46	8	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
2.518			0.062	62	60	-2	8	-5	Innanfor toleransekrav, OK
3.022			0.070	70	72	-2	7	-5	Innanfor toleransekrav, OK
3.507			0.075	75	82	-7	7	-6	Under negativ tolerance (for låg)
4.011			0.080	80	90	-10	6	-7	Under negativ tolerance (for låg)
4.503			0.085	85	96	-11	6	-8	Under negativ tolerance (for låg)
5.015			0.089	89	99	-10	5	-9	Under negativ tolerance (for låg)
5.510			0.094	94	100	-6	5	-10	Innanfor toleransekrav, OK
5.996			0.099	99	99	0	5	-9	Innanfor toleransekrav, OK
6.492			0.100	100	96	4	6	-8	Innanfor toleransekrav, OK
6.991			0.099	99	90	9	6	-7	Over positiv tolerance (for høg)
7.495			0.091	91	82	9	7	-6	Over positiv tolerance (for høg)
7.979			0.086	86	72	14	7	-5	Over positiv tolerance (for høg)
8.495			0.080	80	60	20	8	-5	Over positiv tolerance (for høg)
9.020			0.068	68	46	22	8	-4	Over positiv tolerance (for høg)
9.491			0.057	57	29	28	9	-3	Over positiv tolerance (for høg)
10.028			0.041	41	15	26	9	-2	Over positiv tolerance (for høg)
10.498			0.029	29	5	24	10	-1	Over positiv tolerance (for høg)
11.001			0.005	5	0	5	10	0	Innanfor toleransekrav, OK

