

Vedlegg 3


Visuell kontroll - Storneskaia og Prestekaia

30.04.2019

Dokumentasjon visuell kontroll

Følgende er bilder tatt under visuell kontroll 30.04.19. Dette dokumentet er ment som en dokumentering av den visuelle kontrollen, og vi vil ikke kommentere funn.

For hvert bilde vises det til respektive akser, hvor bildet er tatt. Står det f.eks. B4-C4 er bildet tatt mellom pel B4 og C4. Dette er da akser påvist på tegningene i vedlegg 2. Det er også noen observasjoner utenfor aksesystemet, og disse stedene er påvist på tegningen under.



Under denne visuelle kontrollen hadde vi også et baukamera som filmet underkant dekke. Disse dataene kan åpnes gjennom Google Drive ved å følge denne linken:

www.bachelorsørsida.net



Prestekaia



Figur 1: A3-B3



Figur 2: A3-B3. Mot vest



Figur 3: A3-B3. Mot øst



Figur 4: B7-C7. Mot øst



Figur 5: B7-C7. Mot vest



Figur 6: B14-C14. Mot vest



Figur 7: B16-C16. Stor nedbøy. Punkt markert på tegning.



Figur 8: A17-C17. Mot øst



Figur 9: A18-A19. Mot sør



Figur 10: Pel A19



Figur 11: B19-B20



Figur 12: C21-C22



Figur 13: B22



Figur 14: C23-C24



Figur 15: B24-C24. Mot vest



Figur 16: A25-B25



Figur 17: C27



Figur 18: B27-B28



Figur 19: C28



Figur 20: A28



Figur 21: B28-B29. Mot nord



Figur 22: A29-B29. Mot øst



Figur 23: B29-C29

Storneskaia



Figur 24: Mur nord



Figur 25: Mur nord



Figur 28: Pel A



Figur 27: Pel A



Figur 29: Hjørne med riss. Se tegning.



Figur 26: Mur øst for riss



Figur 30: Bjelke overgang til eldste del av Storneskaia. Se tegning



Figur 31: B32-B33



Figur 32: C32-C33



Figur 33: A33-B33



Figur 34: A33-A34



Figur 35: A33-B33



Figur 36: C35-C36



Figur 37: A36-A37



Figur 39: A40-C40



Figur 38: A47. Mot sør



Figur 40: A49-C49

Figurliste:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Figur 1: A3-B3..... | 2 |
| Figur 2: A3-B3. Mot vest..... | 2 |
| Figur 3: A3-B3. Mot øst | 2 |
| Figur 4: B7-C7. Mot øst..... | 3 |
| Figur 5: B7-C7. Mot vest | 3 |
| Figur 6: B14-C14. Mot vest | 3 |
| Figur 7: B16-C16. Stor nedbøy. Punkt markert på tegning. | 4 |
| Figur 8: A17-C17. Mot øst..... | 4 |
| Figur 9: A18-A19. Mot sør | 4 |
| Figur 10: Pel A19 | 5 |
| Figur 11: B19-B20 | 5 |
| Figur 12: C21-C22 | 5 |
| Figur 13: B22 | 6 |
| Figur 14: C23-C24 | 6 |
| Figur 15: B24-C24. Mot vest | 6 |
| Figur 16: A25-B25 | 7 |
| Figur 17: C27 | 7 |
| Figur 18: B27-B28 | 7 |
| Figur 19: C28 | 8 |
| Figur 20: A28 | 8 |
| Figur 21: B28-B29. Mot nord | 8 |
| Figur 22: A29-B29. Mot øst..... | 9 |
| Figur 23: B29-C29 | 9 |
| Figur 24: Mur nord | 10 |
| Figur 25: Mur nord | 10 |
| Figur 26: Mur øst for riss | 11 |
| Figur 27: Pel A | 11 |
| Figur 28: Pel A | 11 |
| Figur 29: Hjørne med riss. Se tegning. | 11 |
| Figur 30: Bjelke overgang til eldste del av Storneskaia. Se tegning | 12 |
| Figur 31: B32-B33 | 12 |
| Figur 32: C32-C33 | 12 |
| Figur 33: A33-B33 | 13 |
| Figur 34: A33-A34..... | 13 |
| Figur 35: A33-B33 | 13 |
| Figur 36: C35-C36 | 14 |
| Figur 37: A36-A37 | 14 |
| Figur 38: A47. Mot sør..... | 15 |
| Figur 39: A40-C40 | 15 |
| Figur 40: A49-C49 | 15 |