

Vedlegg A5: Kartleggingsskjema 311-1

Skt:

Kartl:

Stoff 311-1/311-2

Salve

Geolog

Dato 12.10

Tid Kveld


Skift (BAS)

RQD	80
J _n	6
J _r	1,5
J _a	1
J _w	1
SRF	1
Q	20
Bergm.kl.	B
Sikr.kl.	3


1. Generelt:

Berget ser hardt og kompetent ut, ser klare
bortpiper i heng. Lysebergganger mulig synett.
Bergart: Hornfels + grønnskjær i zebrastriper.
Noe drypp på stoff. ↑ mulig epidot.

Pel nr.



- ☐ Normal profil
☐ Utvidet profil
☐ Nisje
☐ Tverrslag



2. Oppsprekking:

generelt:
ingen tydelige
spækket som
forventes i
når ikke
stabiliteten.

S_1 : sagdeling

J₂: steile
spredker,
strøk nesten
parallelt med
tunneldretning,
men ser ikke
igjen i heng.

I_3 : tilførlige?
 del av den
 lyse bergganger?

3. Sikring:

Bergmassekl. 3
→ systematische
bohrung +
spraybetong.

- ☐ Sikr.skj. til Rigg
☐ Sikr.skj.DM

- ☐ Novapoint _____
- ☐ DM _____
- ☐ eRoom _____
- ☐ Bilder(DM) _____